

اندازه چهار تراش های ترانسفورماتورها

توان (KVA)	ارتفاع (Cm)	عرض (Cm)	طول (Cm)
۲۰۰ تا ۲۵۰	۸	۱۰	۲۷
۳۱۵ تا ۳۵۰	۸	۸	۱۱۰
۸۰۰ تا ۸۰۰	۸	۸	۱۳۰
۲۰۰ تا ۲۵۰ ردیف ۳۰	۸	۱۰	۴۲
۱۰۰۰ ، ۱۶۰۰	۱۰	۱۷	۵۵
۲۰۰۰	۱۰	۲۱	۵۵
۱۰۰ عراق	۸	۸	۹۰
۲۵۰ و ۴۰۰ عراق	۸	۸	۱۱۰
۶۳۰ و ۸۰۰ عراق	۸	۸	۱۳۰
۱۰۰۰ عراق	۱۰	۱۵	۱۳۰
جهت نجاری	۸	۱۰	۲۲۰
جهت نجاری	۲/۵	۱۰	۲۵۰

تایید:

کنترل:

تنظیم: