

احجام حدودی آیتم های تکمیل فونداسیون و سوله انبار آهن آلات توزیع زنگان به شماره سفارش ۲۷۱ مورخه ۱۴۰۱/۲/۱۵ به شرح ذیل میباشد :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| ۴۰ متر مکعب        | ۱- تخریب بتن مسلح و غیر مسلح به همراه کات زدن بتن های کناری (بدون ضریب تورم)   |
| ۲۰۰ متر مکعب       | ۲- خاک برداری دستی یا ماشینی (بدون ضریب تورم)  |
| ۹۵ متر مکعب        | ۳- خاک ریزی و کمپکت (بدون ضریب تورم)   |
| ۱۴۵ متر مکعب       | ۴- حمل نخاله و خاک به بیرون از کارخانه (بدون ضریب تورم)  |
| ۸۵ متر مربع        | ۵- رگلاژ کف  |
| ۸۵ متر مربع        | ۶- تهیه و اجرای بتن مگر به ضخامت ۱۰ سانت   |
| ۹۵ متر مکعب        | ۷- تهیه و اجرای بتن ریزی فونداسیون و کف سازی به ضخامت حدودی ۲۲ سانتی متر به همراه شیب بندی، کات زدن و اجرای درزهای انبساط و انقطاع به صورت جاروکش با مقاومت فشاری ۲۸۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع |
| ۳۸۰۰ کیلوگرم       | ۸- تهیه و اجرای آرماتوربندی  |
| ۱۱۰ متر مربع       | ۹- قالب بندی   |
| حدود ۵۸۰۰۰ کیلوگرم | ۱۰- تهیه، ساخت، رنگ آمیزی ضد زنگ و رنگ، بارگیری، حمل، نصب سوله جدید و تکمیل سوله قدیمی به همراه نصب پلیت ها و بولت گذاری   |

توضیحات :

- کلیه ماشین آلات ، ابزار آلات ، تجهیزات، داربست، جرثقیل ، مواد ، مصالح مصرفی و ... به عهده پیمانکار می باشد .
- مقدار فوق حدودی بوده و مقدار دقیق بعد از اتمام پروژه گزارش خواهد شد - سایت ویزیت پیمانکار الزامی میباشد .
- پیمانکار باید کلیه ابعاد و شرایط محل اجرا را قبل از شروع کار بررسی و برداشت نماید.
- به مدت یک سال ضمانت مصالح و اجرا بدون قید و شرط از پیمانکار اخذ گردد.
- هزینه غذا، اسکان، ایاب ذهاب و ... به عهده پیمانکار می باشد.
- رزومه کاری ( سوابق اجرایی مرتبط، تجهیزات در تملک پیمانکار، تخصص ها و ... ) شرکت کنندگان در مناقصه برای ارزیابی بصورت کامل اخذ گردد.
- شرکت کنندگان با بررسی نقشه پیوستی و مشخصات درخواستی در صورت داشتن هرگونه ابهام، از این واحد اقدام نمایند.
- حداقل ضخامت رنگ آمیزی ضد زنگ و رنگ در مجموع ۱۲۰ میکرون باشد و رنگ رویه نارنجی خواهد بود که در خصوص رنگ هماهنگی به عمل آید.
- تهیه و اجرا و زیرسازی های لازم مطابق نقشه برای پوشش سقف ها و دیوارها و آبروها به عهده پیمانکار می باشد.



تنظیم :



تایید :

تاریخ : ۱۴۰۱/۲/۱۵

